

دراسة تحليلية لتقييم أداء سلالم ومخارج الطوارئ "المبنى التعليمي في كلية الهندسة بجامعة مصراتة كحالة دراسية"

أيمن محمد المقلطة
جامعة مصراتة، قسم العمارة والتخطيط العمراني

elmagalfta@gmail.com

عبد الحميد الطيب طرينة
جامعة مصراتة، قسم العمارة والتخطيط العمراني

Traynah78@yahoo.com

محمود عبد الكريم قريو
جامعة مصراتة، قسم العمارة والتخطيط العمراني

ataoffice2008@yahoo.com

3. أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها :
- إلقاء الضوء على أحد الفراغات المعمارية المهمة في المباني الجامعية ألا وهي سلالم ومخارج الطوارئ.
- التعريف بأهمية سلالم ومخارج الطوارئ في التقليل من الأرواح التي تتعرض لها المباني الجامعية.
- التعرف على متطلبات وأماكن وجود سلالم ومخارج الطوارئ في المباني الجامعية.
- التعرف على المشاكل والعراقيل التي تعيق استخدام هذه الفراغات في المباني الجامعية وعدم استخدامها بالشكل المطلوب.
- دراسة حالة المبنى التعليمي بكلية الهندسة بجامعة مصراتة من حيث توفر هذه الفراغات وما مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات.

4. حدود البحث

تم حصر منطقة الدراسة في مجالات محددة على النحو التالي :
- **الحدود الموضوعية** : تقتصر هذه الدراسة على دراسة وتحليل وتقييم أداء سلالم ومخارج الطوارئ في المباني الجامعية بمدينة مصراتة.
- **الحدود المكانيّة** : أجريت الدراسة الحالية على المبنى التعليمي بكلية الهندسة بجامعة مصراتة.
- **الحدود الزمانيّة** : أجريت هذه الدراسة خلال فصلي الخريف والربيع للعام الدراسي 2018 / 2019 م.
- **الحدود البشرية** : شملت هذه الدراسة طلبة وأعضاء هيئة التدريس والمعنيين والموظفين بكلية الهندسة.

5. التعريفات والمصطلحات

هذه بعض المفاهيم والمصطلحات التي رأى الباحث ضرورة الإشارة إليها في هذا البحث وهي :
- **مخارج الطوارئ** : هي عبارة عن مسالك أو ممرات مخصصة في حالات الطوارئ تنشأ في المبنى لكي يتمكن الأشخاص من خلالها بإخلاء المكان والهروب من أي نقطة في المبنى والخروج منه بشكل آمن في الوقت المخصص للإخلاء [7].
- **سلام الهروب** : تستخدم في حالات الطوارئ والحريق وتختلف بحسب نوع المبنى وكثافة السكان الذين يستخدمونها.
- **سلام النجاة** : تستخدم كسلام هروب لكن غالباً ما تكون معدنية أو مؤقتة تثبت على واجهات المباني الخلفية وتصل إلى سطح المبنى.

- **سلام الطوارئ** : هو سلالم مخصصة لحالات الطوارئ فقط وهي منفذة حسب المواصفات الفنية وذلك لتنفيذ خطة الإخلاء في الزمن المحدد [9].

- **سلام الطوارئ الداخلية** : وهي سلالم تنشأ داخل المباني متعددة الطوابق ويمكن الوصول إليها من خلال الممرات الداخلية.

الملخص — تعتبر سلالم ومخارج الطوارئ من الفراغات المعمارية الواجب مراعاتها في المباني التعليمية عامة وفي المباني الجامعية خاصة لما لها من أهمية كبيرة في سرعة إخلاء المباني وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ التي تتعرض لها جراء الحرائق والزلازل والهزات الأرضية وما شابه ذلك. ويهدف البحث بشكل أساسي إلى التعرف على سلالم ومخارج الطوارئ وإلقاء الضوء على أهمية هذه الفراغات المعمارية في المباني الجامعية، ومعرفة أهميتها ومتطلباتها وأماكن تواجدها، بالإضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تعيق استخدامها. وقد أستعان الباحث بمنهجين أو طريقتين لتحليل مشكلة الدراسة متمثلة في المنهج الوصفي وذلك لوصف الحالة الدراسية من خلال المعلومات والبيانات المتوفرة، والمنهج التحليلي لتحليل هذه المعلومات والبيانات لغرض تحقيق الأهداف موضوع البحث. بالإضافة إلى الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث لأحد المباني الجامعية ألا هو المبنى التعليمي بكلية الهندسة بجامعة مصراتة، وذلك من حيث توفر هذه الفراغات ومطابقتها للمعايير والمواصفات. وقد إستنتج الباحث من خلالها عدم وعي شريحة كبيرة من الطلاب بأهمية هذه الفراغات ومعرفة أماكن تواجدها، بالإضافة إلى كونها غير مطابقة للمعايير والمواصفات الفنية المعمول بها. وفي الختام خلص البحث إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات كان أهمها التأكيد على أهمية الجانب الأكاديمي في تصميم مثل هذه الفراغات في المباني الجامعية، إلى جانب العمل على تقسيم المبنى التعليمي إلى قطاعات أو فواصل بحيث يسهل السيطرة عليها، والتركيز على أن تبقى مخارج الطوارئ سهلة الفتح، وأن تكون نظيفة وخالية من العوائق بالإضافة إلى أن تكون مضاءة ومزودة بإرشادات وعلامات دالة عليها وغيرها من النقاط التي يرى الباحث أهميتها في نجاح هذه الفراغات في التقليل من خسائر الأرواح.

الكلمات المفتاحية: سلالم ومخارج الطوارئ - الفراغات المعمارية - الحرائق - المباني التعليمية - المعايير والمواصفات - الكوارث الطبيعية.

1. المقدمة


تتعرض المباني الجامعية كغيرها من المباني العامة إلى العديد من الأخطار الطبيعية والصناعية من بينها الحرائق والزلازل وتسرب الغازات وغيرها من المخاطر ولذلك تعتبر سلالم ومخارج الطوارئ من أهم الفراغات المعمارية الواجب توافرها في تصميم أي مبنى ويعتبر وجودها في المبنى من أهم الاعتبارات اللازمة لتأمين سلامة الأرواح لأنها تساعد مستخدم المبنى على الانتقال من مناطق خطرة إلى مناطق آمنة خارج المبنى عند حدوث الكوارث الطبيعية أو الصناعية والتي عادة ما تكون معزولة ومحمية من دخول الدخان وتأثير الحرارة المباشرة.

2. مشكلة البحث

تتركز مشكلة البحث بشكل أساسي حول عدم الوعي بأهمية سلالم ومخارج الطوارئ في المباني التعليمية ومنها المباني الجامعية وعدم تقييم أدائها حسب المواصفات والمعايير التصميمية المعتمدة.

استلمت الورقة بالكامل في 4 إبريل 2019 وروجعت في 6 مايو 2019 وقبلت للنشر في 7 مايو 2019

ونشرت ومتاحة على الشبكة العنكبوتية في 9 مايو 2019



شكل 2. يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بكلية الهندسة (المصدر: كلية الهندسة، 2019)

3.7. المقابلة الشخصية :

أعتمد البحوث في المقابلة الشخصية على الحصول على بعض البيانات والمعلومات الغير منشورة ذات العلاقة بموضوع البحث وذلك من خلال مصدرها الأصلي بتوجيه بعض الأسئلة إلى المسولين والمشرفين بالكلية بدءاً من عميد الكلية ورئيس مكتب أعضاء هيئة التدريس ورئيس مكتب الدراسات العليا ومسجل الكلية ورئيس مكتب الشؤون الإدارية ورئيس مكتب النشاط وإنهاءً بمسئول الإشراف بالمبنى التعليمي.

8. حالة الدراسة / كلية الهندسة بجامعة مصراتة

1.8. الموقع العام لكلية الهندسة :

تقع كلية الهندسة في مدينة مصراتة ويحدها من الشمال كلية تقنية المعلومات ومن ورائها الطريق الدائري الرابع أو ما يسمى بدائري زريع ومن الشرق طريق معبد ومن ورائه ما يسمى بالمنطقة الدفاعية ومن الغرب طريق معبد ومن ورائه منطقة سكنية ومن الجنوب الطريق الساحلي (شكل 3) تأسست الكلية عام (2000) م من ثلاث أقسام علمية وهي الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية ثم أضيفت لها أقسام أخرى وهي الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني وقسم علوم المواد وقسم الهندسة الصناعية وقسم الهندسة النفطية وقسم هندسة البيئة بالإضافة إلى القسم العام ويضم مبنى الكلية العديد من المباني تتمثل في المبنى التعليمي ومبنى الإدارة والمكتبة ومبنى التسجيل ومبنى الورش ومدرج قسم الهندسة الصناعية ومكاتب الأقسام والمسرح والمسجد والكاكتيريا وتم اختيار المبنى التعليمي باعتباره أهم مباني الكلية وأكبرها مساحةً فهو يضم القاعات الدراسية والمعامل ومكاتب رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمهندسين والموظفين ويقع المبنى التعليمي في الجهة الجنوبية الغربية من الموقع العام للكلية وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي (5001) م² وهو مقسم إلى ثلاث طوابق.



شكل 3. يوضح موقع المبنى التعليمي من مباني كلية الهندسة (المصدر: Google earth, 2019)

2.8. المخططات الأفقية :

1.2.8. مخطط الطابق الأرضي :

تبلغ مساحة الطابق (1667) م² ويتكون من جزئين وهما الجزء الأيمن ويتكون من الفراغات المعمارية التالية مكتب إتحاد الطلبة والمقهى ومرافق صحية خاصة بالطلبة ومكتب الدراسة والإمتحانات وقاعة لأعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ومكتب شؤون الطلبة بالقسم ومكتب رئيس قسم الهندسة المعمارية والتخطيط

- سلاسل الطوارئ الخارجية : وهي سلاسل تنشأ خارج كتل المباني متعددة الطوابق وعادةً ما تنشأ من الخرسانة أو الحديد.
- ممرات الهروب : وهي الممرات التي يستعملها مستعملي المبنى من أماكن تواجدهم وتسمى بالمسالك أو طرق الهروب.
- إنذار الكوارث : هي عبارة عن إشارة من صفارات أو أجراس الإنذار يتم تركيبها في المبنى [7].
- الكوارث الطبيعية : هي نشاط طبيعي يحدث بشكل مفاجئ لا تسمح للإنسان باتخاذ تدابير احتياطية للتخفيف من أثارها وحدتها كما أنها تحدث في مناطق وتجمعات سكانية مسببةً خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

6. منهجية البحث

وهي المنهج أو الأسلوب الذي إتبعه الباحث لتحليل مشكلة البحث والوصول من خلالها إلى النتائج والتوصيات وقد أستعان الباحث بطريقتين تطلبتهما طبيعة البحث وهما على النحو التالي :
- المنهج الوصفي : وهي الطريقة الأولى التي أعتمد عليها الباحث لوصف الحالة الدراسية من خلال المعلومات والبيانات المتوفرة.
- المنهج التحليلي : وهي الطريقة الثانية التي أعتمد عليها الباحث لتحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها لتطبيق أهداف البحث بالإضافة إلى المسح الميداني والزيارات التي قام بها الباحث لموقع الدراسة.


7. طرق البحث

1.7. الدراسة الميدانية :


تعتبر الدراسة الميدانية مرجع أساسي لأي دراسة بحثية لما لها من أهمية كبيرة في جمع البيانات والمعلومات اللازمة بالإضافة إلى أخذ الصور الفوتوغرافية والمسح الميداني للموقع المراد دراسته لعدم وجود دراسات مماثلة لها.

2.7. اختيار العينة :

تم اختيار المبنى التعليمي بكلية الهندسة باعتباره أكبر الكتل الواقعة في الكلية ويضم المبنى 3 طوابق ويدرس به (972) طالب وطالبة لفصل الخريف 2018 / 2019 م مقسمة على عدد (9) أقسام علمية وهي القسم العام وقسم الهندسة الكهربائية وقسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الصناعية وقسم الهندسة الميكانيكية وقسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني وقسم الهندسة النفطية وقسم هندسة علوم المواد وقسم هندسة المياه والبيئة كما في (شكل 1) ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية (135) عضواً ويبلغ عدد المعيدين (42) معيداً بينما يبلغ عدد الموظفين بما فيهم المهندسين والفنيين (82) عنصراً (شكل 2).




شكل 1. يوضح عدد طلبة الكلية حسب الأقسام العلمية بكلية الهندسة (المصدر: قسم التسجيل، 2019)



شكل 5. يوضح الفراغات المعمارية لمخطط الطابق الأول بكلية الهندسة المصدر : (قسم العمارة، 2011)

3.2.8. مخطط الطابق الثاني :

تبلغ مساحة الطابق (1667) م² وينقسم الطابق إلى جزئين الجزء الأيمن من الطابق يتكون من الفراغات المعمارية التالية قاعة دراسية كبيرة (202) بسعة 50 طالب وطالبة يليها مرافق صحية وقاعة كبيرة (204) سعتها 50 طالب وطالبة وعدد 2 مكاتب صغيرة إحداهما لطلبة مشاريع التخرج بقسم الهندسة الكهربائية والثانية لرئيس قسم الدراسة والإمتحانات يليهما مجموعة من القاعات المتوسطة سعة كل منها 30 طالب وطالبة وهي (206 – 208 – 210 – 212 – 214) بينما الجزء الأيسر من الطابق يحتوي على قاعة كبيرة (201) سعة 50 طالب وطالبة ومرافق صحية وقاعة دراسية كبيرة (203) بسعة 50 طالب وطالبة يليها قاعة دراسية صغيرة (215) سعتها (20) طالب ثم قاعات دراسية متوسطة بطول الممر سعتها 30 طالب وطالبة وهي (205 – 207 – 209 – 211 – 213) (شكل 6).



شكل 6. يوضح الفراغات المعمارية لمخطط الطابق الثاني بكلية الهندسة المصدر : (قسم العمارة، 2011)

العماري يليه مراسم العمارة وهي مرسم (1 – 2) ثم مرسم (3) ثم مرسم (4 – 5) وسلم الطواريء رقم 1، بينما الجزء الأيسر من الطابق ويتكون من مكتب الإشراف ومكتب النشاط ومرافق صحية خاصة بالطالبات ومعمل حاسوب خاص بقسم هندسة النفط ومكتب لجنة الإمتحانات وعدد 2 مكاتب صغيرة لأعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة النفطية يليها 3 مكاتب أخرى صغيرة وهي مكتب رئيس قسم النفط ومكتب سكرتيرة قسم النفط ومكتب مجلة الهندسة الدولية للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات ثم عدد 2 معامل خاصة بقسم النفط الأول معمل سوائيل الحفر والثاني معمل خواص صخور وسوائيل المكمن وسلم الطواريء رقم 2 (شكل 4).



شكل 4. يوضح الفراغات المعمارية لمخطط الطابق الأرضي بكلية الهندسة المصدر : (قسم العمارة، 2011)


2.2.8. مخطط الطابق الأول :

تبلغ مساحته (1667) م² ويتكون الطابق من جزئين الجزء الأيمن من الطابق يحتوي على الفراغات المعمارية التالية معمل (102) الخاص بمعمل نظم الإلكترونيات بقسم الهندسة الكهربائية ومرافق صحية ومعمل كمبيوتر (104) الخاص بقسم الكهرباء ومكتب الخزينة ومكتب نقابة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومجموعة من القاعات المتوسطة سعة كل منها 30 طالب وطالبة وهي (106 – 108 – 110 – 112 – 114) بينما الجزء الأيسر من الطابق يتكون من معمل (101) الخاص بمعمل نظم القوى الكهربائي بقسم هندسة الكهرباء ومعمل كمبيوتر (103) ومرافق صحية وقاعة دراسية صغيرة (011) سعتها (20) طالب وقاعات دراسية متوسطة الحجم سعتها 30 طالب وطالبة وهي (105 – 107 – 109 (معمل كمبيوتر) – 111 – 113) (شكل 5).



شكل 9. يوضح الأبواب المعدنية التي تعيق حركة الممرات باتجاه سلالم الطوارئ
المصدر : (البحاث، 2019)

- وجود نوافذ سلالم الطوارئ مغلقة وغير قابلة للفتح في السلم الرئيسي والسلالم الجانبية الأمر الذي يمنع وجود تهوية مناسبة مما قد يتسبب ذلك في إختناق مستعملي المبنى في حالات الطوارئ وخصوصاً أثناء الإزدحام (شكل 10).



شكل 10. يوضح نوافذ سلالم الطوارئ وهي مغلقة وبدون تهوية
المصدر : (البحاث، 2019)

- عدم وجود مخططات أو علامات وإرشادات أرضية أو حائطية تدل على وجود السلالم أو مخارج الطوارئ مما يقلل من أهميتها أثناء الطوارئ وعدم معرفتها من قبل المستعملين (شكل 11).



شكل 11. يوضح عدم وجود علامات دالة على سلالم ومخارج الطوارئ
المصدر : (البحاث، 2019)

- وجود بعض العوائق متمثلة في قطع الأثاث كالكراسي والطاولات وقطع الفرش الأرضي في الممرات وعلى درج السلالم وأمام مخارج الطوارئ مما يعيق ويمنع إستخدام سلالم الطوارئ بشكل آمن أثناء حالات الطوارئ التي قد تحدث في المبنى (شكل 12).

3.8. المشاكل والعقبات الموجودة بسلالم ومخارج الطوارئ بالمبنى التعليمي :

- وجود غرف صغيرة أنشئت أسفل قليات سلالم الطوارئ رقم 2,1 تستخدم كمخازن الأمر الذي يعيق حركة المستعملين للسلالم أثناء حدوث الطوارئ والكوارث (شكل 7).




شكل 7. يوضح وجود غرف صغيرة أسفل قليات السلالم رقم 2,1
المصدر : (البحاث، 2019)

- المواد التي أنشئت منها أبواب المخارج غير مطابقة للمواصفات الخارجية من الحديد والداخلية من الألمونيوم والزجاج وليست مقاومة للحريق أو الخطر بالإضافة إلى أن سلالم الطوارئ أبوابها دائماً في حالة مغلقة طول الوقت وبصورة مستمرة مما يعيق سرعة إخلاء المبنى في حالات الطوارئ حسب المواصفات والمعايير المعتمدة (شكل 8).



شكل 8. يوضح أبواب الطوارئ وهي مغلقة طول الوقت
المصدر : (البحاث، 2019)


- وجود حواجز أو بوابات من الحديد في الدور الأول من جهة اليسار في بداية ونهاية الممر الرابط بين القاعات الدراسية وسلم الطوارئ وهذا مخالف للشروط والمواصفات لأنه يعيق الحركة ويمنع المرور وإستخدام السلالم أثناء حالات الطوارئ (شكل 9)



شكل 14. يوضح نتائج الإستبيان في الحالات التي تستخدم فيها سلالم ومخارج الطوارئ
المصدر : (البحاث، 2019)

3. من خلال دراستك أو عملك في الكلية هل تعرف أين تقع سلالم الطوارئ؟

يتضح من الرسم البياني (شكل 15) أن 49% من مستخدمي المبنى التعليمي قد أكدوا عدم معرفتهم المسبقة بمكان وجود سلالم الطوارئ في المبنى التعليمي بينما الذين يعرفون مكانها لم تتعدى نسبتهم 30% وأن 18% ليسوا متأكدين من مكانها بالضبط بينما الفئة الغير مهتمة بها أصلاً لم تتعدى نسبتها 3%.



شكل 15. يوضح نتائج الإستبيان حول موقع سلالم الطوارئ
المصدر : (البحاث، 2019)

4. من خلال دراستك أو عملك في الكلية كم مرة رأيت مخارج سلالم الطوارئ مفتوحة؟

يتضح من الرسم البياني (شكل 16) أن 57% من مجموع العينة الكلية قد أكدوا نفيهم القاطع بعدم رؤيتهم لمخارج سلالم الطوارئ في المبنى التعليمي وهي مفتوحة بليها الفئة الغير متأكدة من فتحها بنسبة 21% بينما من رآها مفتوحة لأكثر من مرة ولأسباب معينة كانت نسبتهم 15% بينما من شاهدها مفتوحة مرة واحدة فقط بلغت نسبتهم 7%.



شكل 16. يوضح نتائج الإستبيان حول رؤية مخارج سلالم الطوارئ مفتوحة
المصدر : (البحاث، 2019)



شكل 12. يوضح وجود عوائق تعيق حركة استخدام السلالم
المصدر : (البحاث، 2019)

9. تحليل الإستبيان

بناءً على ما تقدم من مشاكل وعقبات وجدت في الممرات وسلالم ومخارج الطوارئ بالمبنى التعليمي فقد أجري إستبيان على عينة عشوائية من طلبة وأساتذة وموظفين كلية الهندسة بجامعة مصراتة والذي تم في الفترة من 2019/02/15 – 2019/02/28 حيث كان إجمالي العينة المستهدفة (61) عينة من الجنسين أي ما يعادل (1/20) من إجمالي عدد مستخدمي المبنى من الطلاب والأساتذة والموظفين البالغ عددهم (1231) مستخدم وذلك للتأكد من المشاكل والعقبات التي وثقها الباحث بالإضافة إلى معرفة ثقافة مستخدمي المبنى التعليمي بالكلية فيما يخص سلالم ومخارج الطوارئ وأهميتها في حالات الطوارئ حيث تم تصميم إستبانة تتكون من (10) أسئلة صيغت فيها هذه المشاكل والعقبات على هيئة أسئلة وجهت للمبحوثين غلب عليها الأسلوب المغلق وذلك لسهولة تلقيها بالإضافة إلى سهولة فرزها وتحليلها وكانت نتيجة تحليل أسئلة الإستبيان كالتالي:


1. من خلال وجهة نظرك ومعلوماتك العامة ما هو الغرض الأساسي من تصميم وإنشاء سلالم ومخارج الطوارئ؟
يتضح من الرسم البياني (شكل 13) أن 79% من مستخدمي المبنى التعليمي قد أشاروا إلى أن الغرض الأساسي من تصميم وإنشاء سلالم ومخارج الطوارئ هو لغرض المحافظة على الأرواح بينما 21% قد أكدوا على أن الغرض الأساسي لها هو المحافظة على كل ما ذكر بينما الخيارات الأخرى كالمحافظة على الأثاث والمبنى لم تحصل على أي نسب تذكر.



شكل 13. يوضح نتائج الإستبيان حول الغرض الأساسي من سلالم ومخارج الطوارئ
المصدر : (البحاث، 2019)


2. أياً من حالات الطوارئ التالية تستخدم فيها سلالم ومخارج الطوارئ؟

من خلال الرسم البياني (شكل 14) نرى أن 77% من مستخدمي المبنى التعليمي قد أكدوا على أن كل الحالات التي ذكرت تستخدم فيها سلالم ومخارج الطوارئ يليها حالة الحريق بنسبة 23% بينما لم تسجل حالات الزلازل والهزات الأرضية وتسرب الغازات أي نسب تذكر.




شكل 19. يوضح نتائج الاستبيان حول وجود خرائط إرشادية لسلام ومخارج الطوارئ
المصدر : (البحاث, 2019)

8. هل توجد لوحات إرشادية معلقة في الممرات والقاعات الدراسية توضح طرق السلامة وكيفية إخلاء المبنى من الطلاب في حالات الطوارئ؟ يتضح من الرسم البياني (شكل 20) أن 90% من مجموع العينة التي تستعمل في المبنى قد أكدوا عدم وجود أية لوحات إرشادية أو علامات دالة معلقة في الممرات والقاعات الدراسية توضح أيّاً من طرق السلامة أو الكيفية التي يتم بها إخلاء المبنى التعليمي من الطلاب في حالات الطوارئ بينما 7% من العينة غير متأكدين أما الذين أقروا بوجودها بالرغم من عدم وجودها لم تتعدى نسبتهم 3%.




شكل 20. يوضح نتائج الاستبيان حول اللوحات الإرشادية في الممرات والقاعات الدراسية
المصدر : (البحاث, 2019)

9. هل توجد إنارة كافية في الممرات والسلالم وأمام مخارج الطوارئ؟ يتضح من الرسم البياني (شكل 21) أن نسبة 57% من مجموع العينة قد أكدوا على وجود إنارة ولكنها غير كافية في الممرات والسلالم ومخارج الطوارئ بينما 26% من العينة قد أقروا بعدم وجود إنارة أصلاً وبلغت نسبة من أبدوا وجود إنارة كافية بالرغم من أن الأمر عكس ذلك لم تتعدى نسبتهم 17%.



شكل 21. يوضح نتائج الاستبيان حول إنارة الممرات وسلالم ومخارج الطوارئ
المصدر : (البحاث, 2019)


5. من وجهة نظرك لماذا لا تترك مخارج الطوارئ مفتوحة دائماً؟ يتضح من الرسم البياني (شكل 17) أن 42% من مجموع عينة البحث قد أكدوا أن قلة الوعي هي السبب الرئيسي لعدم ترك مخارج الطوارئ مفتوحة دائماً يليها تساوت الأسباب الأمنية والتنظيمية بنسبة 20% بينما الذين لا يعرفون السبب بلغت نسبتهم 18%.



شكل 17. يوضح نتائج الاستبيان حول عدم ترك مخارج الطوارئ مفتوحة
المصدر : (البحاث, 2019)

6. من خلال ما عرفته عن سلالم ومخارج الطوارئ ماذا ينقصها من معايير ومواصفات فنية؟

يتضح من الرسم البياني (شكل 18) أن 49% من مجموع عينة مستعملي المبنى التعليمي قد أكدوا أن أغلب المعايير والمواصفات الفنية بما فيها العلامات الإرشادية والتهوية الطبيعية والإضاءة وغيرها من المواصفات مجتمعة تفتقر إليها سلالم ومخارج الطوارئ بالمبنى التعليمي بينما 46% أكدوا أن العلامات الإرشادية وحدها هي التي تنقص سلالم ومخارج الطوارئ بينما حازت الإضاءة والتهوية على أقل النسب تمثلت في (3% - 2%) كليهما على التوالي.



شكل 18. يوضح نتائج الاستبيان حول مواصفات سلالم ومخارج الطوارئ
المصدر : (البحاث, 2019)


7. هل توجد مخططات (خرائط) توضح أماكن تواجد سلالم ومخارج الطوارئ في المبنى التعليمي؟

يتضح من الرسم البياني (شكل 19) أن 62% من مجموع مستعملي المبنى قد أكدوا عدم وجود أية مخططات أو خرائط معلقة على جدران المبنى توضح أماكن تواجد سلالم ومخارج الطوارئ في المبنى التعليمي بينما بلغت نسبة الغير متأكدين من وجودها 23% بينما من أقروا بوجودها بالرغم من عدم وجودها لم تتعدى نسبتهم 15%.

جدول 1. يوضح المعايير التصميمية والتخطيطية العامة لعناصر السلالم
المصدر: (البحاث، 2019)

التقييم العام	مؤشرات واقع الحال في المبنى التعليمي (الحالة الدراسية)	منظمة وإتسابية.
مقبول	أن تكون الممرات منظمة وإتسابية وتؤدي مباشرة لخارج المبنى	منظمة وإتسابية.
غير مقبول	ألا يقل عرض الممرات الرئيسية عن (2) م والثانوية عن (1.5) م.	عرض الممرات الرئيسية 1.9 م.
غير مقبول	ألا يقل عرض الممرات داخل القاعات الدراسية عن (1.1) م للممر الذي يخدم صفين من المقاعد وعن (0.90) م للممر الذي يخدم صفاً واحداً من المقاعد .	غير ثابتة وهي ليست حسب المواصفات.
غير مقبول	ألا تزيد مسافة الانتقال من أي نقطة للوصول إلى مخرج أو سلم الطوارئ عن (15) متر في الدور الأرضي وعن (20) متر في الطوابق المتكررة بالنسبة للممرات الداخلية وعن (30) متر بالنسبة للممرات الخارجية.	تزيد عن المسافات المطلوبة.
غير مقبول	ألا يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي بأكثر من مسافة 6 مقاعد دراسية.	أكثر من 6 مقاعد دراسية.
مقبول	أن يتوفر في كل قاعة دراسية مخرجين متباعدين يؤديان إلى الممرات إذا زاد إستيعاب القاعة عن (50) طالباً.	يوجد مخرجين في القاعات الكبيرة.

10. هل سبق وأن قامت الكلية بإعطاء برامج تثقيفية ومحاضرات توعوية لمستعملي المبنى حول أهمية سلالم ومخارج الطوارئ؟
يتضح من الرسم البياني (شكل 22) أن نسبة 75 % من مجموع العينة المستخدمة قد أكدوا على عدم وجود أية برامج تثقيفية أو محاضرات توعوية لمستعملي المبنى التعليمي قد قامت بها الكلية حول أهمية سلالم ومخارج الطوارئ بينما بلغت نسبة الذين لا يعرفون 23 % بينما تظل نسبة من قال نعم هي الأقل إذ بلغت نسبتها 2 %.




شكل 22. يوضح نتائج الاستبيان حول إعطاء برامج تثقيفية لتوعية مستعملي المبنى
المصدر: (البحاث، 2019)

10. مقارنة بين المواصفات العامة ومؤشرات واقع الحال

1.10. المعايير والمواصفات العامة لعناصر السلالم: (جدول 1)

- ألا يقل ارتفاع القائمة عن 10 سم ولا يزيد عن 18 سم.
- ألا يقل عرض النائمة عن 28 سم.
- ألا يزيد عدد درجات القلبة الواحدة في سلم الطوارئ عن 16 درجة وألا تقل عن 3 درجات.
- أن تصمم سلالم الطوارئ من مواد إنشائية مقاومة للحريق.
- أن يتناسب عرض سلم الطوارئ مع عدد مستعملي المبنى.
- أن تصمم سلالم الطوارئ في أماكن مناسبة يسهل الوصول إليها.
- ألا تقل المسافة بين أي منطقة محمية وأخرى غير محمية في المبنى عن 1.8 متر (شكل 23) فإذا كان الجدار الخارجي للدرج مقاومته قليلة للحريق فذلك يقلل من فرص الإستخدام الآمن للدرج [23].



شكل 23. يوضح الحماية الخارجية لجدران السلالم [23]

2.10. المعايير والمواصفات العامة لأبواب ومخارج الطوارئ: (جدول 2)

- أن تكون الأبواب والممرات المؤدية إلى سلالم الطوارئ مقاومة للحريق ومانعة لتسرب الدخان.
- أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح وتعمل أتوماتيكياً أي ذاتية الإرتداد وتؤدي إلى خارج المبنى [10].
- أن يكون زجاج أبواب مخارج الطوارئ مقاوم للحريق [2].
- أن تكون أبواب مخارج الطوارئ خالية من أي عوائق
- أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ يدوياً وبدون الحاجة إلى إستخدام أي نوع من الآلات أو المفاتيح [3].
- أن تكون مخارج الطوارئ معزولة عن المبنى [16].
- المبانى المكونة من ثلاث طوابق أو أقل تكون مواد الإنشاء بها مقاومة للحريق لمدة ساعة واحدة على الأقل.
- ألا تقل المسافة بين أي مخرجين من مخارج الطوارئ في المبنى أو الطابق عن 1/2 القطر الأكبر للمبنى أو الطابق.
- ألا يزيد الحد الأقصى لمسافة الانتقال للوصول إلى أقرب مخرج عن 30 متر [21].
- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (4) مخارج إذا زاد عدد مستعملي المبنى عن (1000) شخص كما في جدول (جدول 3) [13].
- ألا يقل الارتفاع الصافي لأي جزء من مخارج الطوارئ عن 2.2 م.

- ألا يقل عرض مخارج الطوارئ في مبنى يستخدمه (1000) شخص عن (152) سم.

جدول 4. يوضح المعايير التصميمية والتخطيطية العامة للممرات الرئيسية والثانوية المصدر: (البحاث، 2019)

التقييم العام	مؤشرات واقع الحال في المبنى التعليمي (الحالة الدراسية)	التقييم العام
مقبول	أن تؤدي الممرات مباشرة للخارج.	مقبول
غير مقبول	ألا يقل عرض الممرات الرئيسية عن (2) م والثانوية عن (1.5) م.	غير مقبول
مقبول	ألا يقل عرض الممرات داخل القاعات عن (1.1) لممر يخدم صفين وعن (0.90) م لممر يخدم صفاً واحداً من المقاعد.	مقبول
غير مقبول	ألا تزيد مسافة الانتقال من أي نقطة للوصول إلى المخرج عن (15) م في الدور الأرضي وعن (20) م في باقي الطوابق وعن (30) متر بالنسبة للممرات الخارجية.	غير مقبول
غير مقبول	ألا يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي بأكثر من مسافة 6 مقاعد دراسية.	غير مقبول
مقبول	أن يتوفر القاعة الدراسية مخرجين متباعدين يؤديان إلى الممرات إذا زاد إستيعاب القاعة عن (50) طالباً.	مقبول

4.10. المعايير والمواصفات العامة للدرابزينات : [16] (جدول 5)

- ألا يقل ارتفاع حواجز الحماية (الدرابزين) عن 90 سم في الأجزاء الداخلية ولا يزيد عرض الفتحات عن (12.5) سم، بينما لا تقل عن (120) سم في الأجزاء الخارجية للمبنى [8].
- أن تكون كوبسته الدرابزين من الألمونيوم المقاوم للحريق.

جدول 5. يوضح المعايير التصميمية والتخطيطية العامة للدرابزينات المصدر: (البحاث، 2019)

التقييم العام	مؤشرات واقع الحال في المبنى التعليمي (الحالة الدراسية)	التقييم العام
مقبول	ألا يقل ارتفاع الدرابزين عن 90 سم في الأجزاء الداخلية و (120) سم في الأجزاء الخارجية للمبنى.	مقبول
غير مقبول	أن تكون كوبسته الدرابزين من الألمونيوم.	غير مقبول

5.10. المعايير والمواصفات العامة للعلامات الإرشادية الدالة : (جدول 6)

- أن تكون هذه العلامات ذات حجم ورمز ولون مناسب وفقاً للمواصفات بحيث تكون واضحة ومميزة ومغايرة لما جاورها من علامات [13].
- عمل علامة (مخرج) على المخارج مباشرة وعلامة (مخرج وسهم) للدلالة على إتجاه الهروب في الممرات [13].
- ألا تتبعد أي نقطة في الممرات عن العلامة بأكثر من (30) متر [13].
- أن تثبت لافتات واضحة على مخارج الطوارئ أو الهروب بحيث لا يقل ارتفاع الحرف الواحد عن 6 بوصة (15) سم.

جدول 2. يوضح المعايير التصميمية والتخطيطية العامة لأبواب ومخارج الطوارئ المصدر: (البحاث، 2019)

التقييم العام	مؤشرات واقع الحال في المبنى التعليمي (الحالة الدراسية)	التقييم العام
غير مقبول	أن تكون الأبواب المؤدية لسلاسل الطوارئ مقاومة للحريق وممانعة لتسرب الدخان.	غير مقبول
غير مقبول	أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح وتعمل أتوماتيكياً.	غير مقبول
غير مقبول	أن يكون زجاج أبواب مخارج الطوارئ مقاوم للحريق.	غير مقبول
غير مقبول	أن تكون أبواب مخارج الطوارئ خالية من العوائق.	غير مقبول
غير مقبول	أن تكون مخارج الطوارئ معزولة عن المبنى.	غير مقبول
غير مقبول	مباني ثلاث طوابق فأقل تكون مواد الإنشاء مقاومة للحريق لمدة ساعة على الأقل.	غير مقبول
غير مقبول	ألا تقل المسافة بين أي مخرجين من مخارج الطوارئ في المبنى عن 1/2 القطر الأكبر.	غير مقبول
مقبول	ألا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (4) إذا زاد عدد مستعملي المبنى عن (1000) شخص.	مقبول
مقبول	ألا يقل الارتفاع الصافي لأي جزء من مخارج الطوارئ عن 2.2 م.	مقبول
غير مقبول	ألا يقل عرض مخارج الطوارئ عن (1.52) م لمبنى يستخدمه (1000) شخص.	غير مقبول
غير مقبول	أن تكون مستوى أرضية مخارج الطوارئ متساوية على جانبي الباب لمسافة لا تقل عن عرض الباب نفسه.	غير مقبول

جدول 3. يوضح عدد المخارج المطلوبة حسب عدد المستخدمين [13]

عدد المستخدمين	عدد مخارج الطوارئ	عرض المخرج
200 شخص	2	90 سم
300 شخص	2	122 سم
500 شخص	2	152 سم
750 شخص	3	152 سم
1000 شخص	4	152 سم

3.10. المعايير التصميمية والمواصفات العامة للممرات الرئيسية والثانوية : [16] (جدول 4)

- أن تكون الممرات منظمة وإنسيابية وتؤدي مباشرة لخارج المبنى.
- ألا يقل عرض الممرات الرئيسية عن (2) م والفرعية عن (1.5) م [16].
- ألا يقل عرض الممرات داخل القاعات الدراسية عن (1.1) للممر الذي يخدم صفين من المقاعد وعن (0.90) م للممر الذي يخدم صفاً واحداً من المقاعد [16].
- ألا تزيد مسافة الانتقال من أي نقطة للوصول إلى مخرج أو سلم الطوارئ عن (15) متر في الدور الأرضي وعن (20) متر في الطوابق المتكررة بالنسبة للممرات الداخلية وعن (30) متر بالنسبة للممرات الخارجية [16].
- ألا يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي بأكثر من مسافة 6 مقاعد دراسية [16].
- أن يتوفر في كل قاعة دراسية مخرجين متباعدين يؤديان إلى الممرات إذا زاد إستيعاب القاعة عن (50) طالباً [16].

2.12. المقترح الثاني:

- أن تكون جميع الممرات والسلالم ومخارج الطوارئ مزودة بإشارات وعلامات دالة حسب المواصفات توضح اتجاهات الهروب.
- من الضروري أن تبقى مخارج الطوارئ دائماً مفتوحة أو أن يتم توضيح أماكن تواجد مفاتيح المخارج.
- من الواجب أن تزود طوابق المبنى بخرائط معمارية إرشادية توضح أماكن تواجد سلالم ومخارج الطوارئ وطرق الإخلاء.
- التأكيد من إجراء البرامج التوعوية والتثقيفية التي تستهدف مستعملي المبنى وتوعيتهم بالمخاطر التي قد تحدث أثناء الطوارئ.
- أن يتم تجزئة المبنى التعليمي إلى أجزاء وأبواب مقاومة للحريق بحيث يسهل السيطرة عليها وإخلائها في الوقت المحدد للإخلاء.
- العمل على إعداد سيناريو طوارئ وإخلاء المبنى مرة واحدة سنوياً ومراقبة ردة فعل وتصرفات مستعملي المبنى وتحليل النتائج وتقييم الأداء لمعرفة أوجه القصور والمشاكل التي قد تحدث لتفاديها مستقبلاً.
- السعي إلى تطبيق أحد المقترحات التي توصلنا إليها حسب الدراسة ووفق الإمكانيات المتاحة.

المراجع

- [1] تامر خلف. قوانين ومعايير السلامة المعتمدة، قسم الهندسة الصناعية، كلية الهندسة، جامعة الملك سعود، ص 7.
- [2] أحمد لطفي إبراهيم ونس. (2015). دليل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كلية الزراعة، جامعة دمنهور، مصر، ص 18.
- [3] الكود المصري لأسس التصميم وإشترطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، مركز بحوث الإسكان والبناء، جمهورية مصر العربية، الطبعة الرابعة، 2007، ص 151.
- [4] عادل قنحي عباس، عمرو الجوهري، خالد دويدار، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، vol. 12, No. 43, April 2017، "العثور على مسارات الهروب داخل البيئة المبنية".
- [5] السلامة المهنية في المنشآت والمهن المختلفة، المركز الوطني للمعلومات، الإدارة العامة للتحليل والدراسات، جمهورية اليمن.
- [6] ربيع محمد نذير الحرساني. (2000). عناصر التصميم والإنشاء المعماري، بيروت، لبنان، دار قيس للطباعة والنشر والتوزيع، ص 131.
- [7] دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح، 2011 م، ص 155، 240.
- [8] لائحة شروط ومواصفات البناء، بلدية دبي، قرار إداري رقم (125) لسنة 2001 م، ص 31.
- [9] لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توفرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة، 1414 هـ. وزارة الداخلية، مجلس الدفاع المدني، السعودية.
- [10] لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توفرها في كافة الحرف والصناعات والمهن والأنشطة الأخرى، الوقائع الفلسطينية، العدد (35)، أكتوبر 2000 م، ص 194، 195.
- [11] الإطار العام لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم، إدارة البيئة والصحة والسلامة، إصدار 1، 2016 م، وزارة التربية والتعليم، الإمارات العربية المتحدة.
- [12] إرشادات ألوان السلامة دليل إسترشادي، منشورات المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية، دمشق، 2010 م، ص 35.
- [13] التوصيف الفني لتجهيزات السلامة والإطفاء والإنذار في المدارس (دليل إسترشادي)، الطبعة الأولى، 1435 هـ. الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، وزارة التربية والتعليم، ص 22، 24.
- [14] عبد القادر محمد داود تنكل، إبراهيم إسماعيل كتيبي، أحمد صالح العبد الوهاب. (1430). الدليل العلمي لإجراء تنفيذ تجارب الإخلاء في حالات الطوارئ والكوارث بكلية المجتمع، جدة، السعودية.
- [15] نادر جواد النمرة. "محددات تطبيق عوامل الأمن والسلامة من الحريق في المباني وأثرها على التصميم المعماري"، حالة دراسية مبنى القدس للقاعات الدراسية بالجامعة الإسلامية بغزة، ص 19-24.
- [16] متطلبات الوقاية للحماية من الحرائق في المباني، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الطبعة الثانية، 2003 م، ص 127، 128، 131.
- [17] إبراهيم محمد علي مرجونة، تيسير محمد محمد شادي. (2014). لائحة وحدة إدارة الأزمات والكوارث، كلية الآداب، جامعة دمنهور، ص 12.
- [18] دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية، وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المجلد الأول، جمهورية مصر العربية، 2014.
- [19] لائحة السلامة المهنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، معهد الجبيل التقني، 1435 هـ، السعودية، الطبعة الأولى، ص 14.

بعد إزالة كل العوائق الموجودة في السلالم والممرات وأمام المخارج وتهويتها حسب المواصفات يتم تركيب شبكة للإنذار الآلي يكون مركزها مكتب الإشراف تعمل بواسطة منظومة كهربائية كاملة وذلك من خلال مصدر كهربائي غير المصدر الرئيسي للمبنى لتفادي إقطاع التيار الكهربائي فعند حدوث الخطر تعطي هذه المنظومة إنذاراً صوتياً وضوئياً في المبنى [9]. ويشتمل هذا المقترح على تقسيم المبنى التعليمي إلى ثلاث قواطع تكون موحدة في الطوابق الثلاثة حسب وضعية السلالم الموجودة بالمبنى وذلك بواسطة عمل 4 حواجز على هيئة أبواب ذاتية الإغلاق مانعة للخطر كإنتشار الحريق وتسرب الدخان والغازات وذلك لتسهيل عملية السيطرة على المبنى كالتالي (القاطع الأيمن A ومخرجه 1) (القاطع الأيسر B ومخرجه 2)، (القاطع الوسطي C ومخرجه 3 ' 4) حيث تغلق هذه الحواجز آلياً. وتفتح أبواب الطوارئ السفلية تلقائياً لإمكانية إخلاء المبنى بسرعة حسب الزمن المخصص للإخلاء كما في (شكل 25) بالإضافة إلى ضرورة تركيب أنظمة تهوية ميكانيكية نظراً لأهميتها في تهوية السلالم والتخلص من الدخان والغازات السامة في حالات الحرائق إلى جانب عمل إضاءة كافية ووضع علامات إرشادية كهربائية دالة توضح على جدران وأرضيات الممرات المؤدية لسلالم ومخارج الطوارئ حسب المواصفات الفنية المتبعة مع تركيب إسطوانات إطفاء حريق في منتصف القاطع وعند سلالم الطوارئ وعلى مستعملي المبنى التقيد بالتعليمات الواجب مراعاتها في حالات سماع إنذار الطوارئ.



شكل 25. يوضح المقترح الثاني للطابق الأرضي بالمبنى التعليمي المصدر: (قسم العمارة، 2011)

13. التوصيات

من خلال دراسة متطلبات تصميم سلالم ومخارج الطوارئ باعتبارها من الفراغات المعمارية الهامة في تصميم المباني التعليمية بالإضافة إلى الإستبانة التي وزعت بالخصوص ودراسة حالة المبنى التعليمي بكلية الهندسة بجامعة مصراتة التي تناولها البحث بشيء من الوصف والتحليل ولكي نستطيع تحقيق سلامة مستعملي المبنى من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين وإنتقالهم إلى ساحة آمنة فإن هناك متطلبات ومواصفات عامة يجب مراعاتها والتقيد بها حيث خلص البحث إلى التوصيات التالية:

- مراعاة أن تكون جميع ممرات الحركة في اتجاه السلالم ومخارج الطوارئ نظيفة وخالية من العوائق.
- أن تزود سلالم ومخارج الطوارئ بإضاءة مناسبة ومستمرة على أن يتم تغذيتها من مصدر آخر غير المصدر الرئيسي للمبنى.

- [20] مجدي محمد رضوان. (2000). الإطار العلمي للتخطيط لمواجهة الحرائق، المؤتمر المعماري الدولي الرابع، العمارة والعمران على مشارف الألفية الثالثة، جامعة أنسيوط.
- [21] محمد حماد. (1981). السلالمة في المباني، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، دار الوطن للنشر والطباعة والإعلام، ص 96.
- [22] الزيارة الميدانية لمبنى الكلية والمقابلة الشخصية التي أجريت مع إدارة الكلية والمكاتب والأقسام العلمية المختلفة، 2019 م.
- [23] Building Regulations 2006, Technical Guidance Document B, Fire Safety, Published by the Stationery Office, Dublin, Government of Ireland. p 39-40.