

## قياس مقدرة العملية الإنتاجية

### (مصنع الدرفلة على الساخن بالشركة الليبية للحديد والصلب كحالة دراسية)

أ. ونام علي أبو حليقة

كلية التقنية الصناعية، قسم الهندسة الصناعية، مصراتة، ليبيا  
weamabohleka@gmail.com

د. منصور سالم زغبين

كلية التقنية الصناعية، قسم الهندسة الصناعية، مصراتة، ليبيا  
manszn@yahoo.co.uk

إن مقدرة العملية الإنتاجية تتأثر بجملة من العوامل: المواد الأولية، مهارة العاملين، أدوات القياس ومهارة القائمين بالقياس. حيث أن تغير أي عامل من هذه العوامل يؤدي إلى تغير مقدرة العملية الإنتاجية. ولذلك عند تحديد مقدرة العملية الإنتاجية يستلزم الأمر ثبات العوامل الثلاثة السابقة. أما الظروف الإنتاجية فإنها محكومة بشروطين: الأول أن تكون العملية منضبطة إحصائياً، والثاني أن تكون القياسات موزعة توزيعاً طبيعياً [4].

إن كون العملية الإنتاجية في حالة منضبطة لا يكفي فيما إذا كانت العملية قادرة على إنتاج وحدات مطابقة للمواصفات الموضوعية، لذلك يتم حساب مقدرة العملية الإنتاجية والتي تعتمد على قيم متغيرة للعملية الإنتاجية لإيجاد الحد الأدنى والأعلى [5].

#### 3. مراحل دراسة وقياس مقدرة العملية الإنتاجية [4]

تمر عملية دراسة وقياس مقدرة العملية الإنتاجية بثلاثة مراحل هي:

##### 1.3 مرحلة التخطيط

وهي الخطوة الأولى وفيها يتم فيها اختيار خاصية الجودة المطلوب دراستها، وذلك لأن العملية الواحدة في أغلب الأحيان تتطوي على عدة خواص ولكل منها نموذجها الخاص به. وإن دراسة التغير في أي خاصية يستدعي جمع بيانات مستقلة لإجراء تحليل منفصل لكل منها.

وهنا وجب التنويه إلى أن عدد الدراسات التي يتوجب إجرائها على عملية معينة يعتمد على البيانات السابقة المتوفرة عن هذه العملية، فالتعامل مع العمليات الإنتاجية القديمة والجديدة لن يكون بنفس المستوى بسبب عدم توفر الدراسات للعمليات الإنتاجية الجديدة. وعند إجراء أي دراسة ضرورة تسجيل ظروف التنظيم والتشغيل بشكل دقيق وبصورة متكاملة لتمكين مقدرة العملية الإنتاجية على تشخيص ظروف الاختبار الصائبة.

##### 2.3 مرحلة التنفيذ

تتمثل هذه المرحلة في جمع البيانات الضرورية لحساب مقدرة العملية الإنتاجية، مع ضرورة مراعاة:

جمع البيانات تحت ظروف التشغيل الاعتيادية للآلة ولدفعه واحدة من المواد الأولية ولنفس العامل والفاصل للقياس.

تجنب إجراء إعادة تنظيم الآلة خلال فترة تسجيل البيانات لكامل الدفعة وكذلك عدم معايرة أدوات القياس.

##### 3.3 مرحلة الحساب

تتطوي تحت هذه المرحلة عملية حساب كل من: حدود الضبط للوحة المتوسط والمدى، حساب مقدرة العملية الإنتاجية، حساب مؤشر المقدرة وذلك طبقاً للمعادلات التالية:

##### 1.3.3 حساب حدود الضبط للوحة المتوسط والمدى

تعتبر لوحة المتوسط والمدى من أكثر لوحات ضبط الجودة استخداماً عند دراسة مقدرة العملية الإنتاجية ومراقبتها باستمرار، وترسم هذه اللوحة وفقاً للخطوات التالية:

المخلص— تعاني بعض المؤسسات الإنتاجية من عدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات التصميم، حيث تظهر بعض العيوب على بعض منتجاتها لأسباب مختلفة؛ من هذه الأسباب: المواد الأولية، الآلات والمعدات الإنتاجية، طريقة أداء العمل، ظروف التشغيل. هناك العديد من التقنيات والأساليب الإحصائية التي تستخدم لتحسين جودة الإنتاج والإيفاء بمتطلبات التصميم، ويعد قياس مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية أحد هذه المقاييس الإحصائية.

تهتم هذه الورقة بدراسة مقدرة العملية الإنتاجية لأحد خطوط الإنتاج بمصنع الدرفلة على الساخن بالشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، وذلك لمعرفة مدى الإيفاء بالمواصفات الموضوعية. حيث تم أخذ 30 عينة من منتجات هذا الخط الإنتاجي حجم كل منها 5 مفردات للعرض 1000 مم وكذلك 30 عينة حجم كل منها 5 مفردات للعرض 1500 مم، وتم استخدام برنامج Minitab لرسم لوحة المتوسط والمدى لخاصية العرض، ومن تم حساب مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية لمعرفة قدرة الخط الإنتاجي على تحقيق المواصفات المطلوبة، حيث تبين أن عند العرض 1000 مم مقدرة العملية الإنتاجية تساوي 1.15 أي أن الخط الإنتاجي قادر على تحقيق العرض المطلوب حسب المواصفة، في حين أن عند العرض 1500 مم مقدرة العملية الإنتاجية تساوي 0.68 أي أن الخط الإنتاجي غير قادر على تحقيق العرض المطلوب حسب المواصفة.

الكلمات المفتاحية: (مقدرة العملية الإنتاجية، لوحات ضبط الجودة، مسببات التشتت في خواص الجودة).

#### 1. المقدمة

إن مسؤولية الجودة بالمؤسسات الإنتاجية متعارف عليها بأنها ليست مسؤولية قسم واحد في المؤسسة، بل هي من مهام أغلب الأقسام بها، حيث تبدأ من تحديد قسم التسويق لمتطلبات الجودة التي يرغبها المستهلك ومروراً بكافة المراحل الإنتاجية وإنهاء بتسليم المستهلك للسلع المصنعة بالجودة التي يتوقعها [1].

إن عدم مطابقة المنتجات للمواصفات يلحق الضرر بالمؤسسة المنتجة، حيث قد يترتب عليها تكلفة إضافية، بالإضافة إلى أن حصتها في السوق قد تقل وقد تخسرهما بالكامل. ولتفادي تعرض المؤسسة لمثل هذه الخسائر يتوجب عليها إدارة جودة منتجاتها باستخدام الأساليب والأدوات الإحصائية المختلفة لتشخيص مسببات الانحراف في الجودة مبكراً والعمل على تصحيحه قبل إكتشافه من قبل المستهلك [2].

#### 2. مفهوم مقدرة العملية الإنتاجية

عرُفت مقدرة العملية الإنتاجية من قبل (G. Solvency) بأنها "مقياس للمتغيرة التي تلازم العملية الإنتاجية" [3]، وأما (A. Figenbaum) فعرّفها "بقابلية العملية الإنتاجية الواقعة تحت الضبط الإحصائي على تحقيق خاصية الجودة ضمن المواصفات المحددة" [3]. أما رياضياً فتعرف مقدرة العملية الإنتاجية بـ  $6\sigma$  حيث أن  $(\sigma)$  تمثل الانحراف المعياري للعملية الإنتاجية المنضبطة إحصائياً، أي عندما تكون التغيرات في العملية الإنتاجية ناتجة عن مسببات صدقية فقط.

استلمت الورقة بالكامل في 14 نوفمبر 2021 وروجت في 19 نوفمبر 2021 وقبلت للنشر في 25 نوفمبر 2021،

ونشرت ومتاحة على الشبكة العنكبوتية في 14 ديسمبر 2021.

تؤخذ قياسات الخاصية المطلوب دراسة مقدرة العملية الإنتاجية على تحقيقها بأداة قياس دقيقة وبما لا يقل عن 25 عينة حجم كل منها 5 وحدات.

يحسب المتوسط والمدى لكل عينة، ومن ثم يتم حساب متوسط المتوسطات ومدى المديات وفقاً للمعادلتين الآتيتين [6]:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{j=1}^m \bar{X}_j}{m} \quad (1)$$

$$\bar{R} = \frac{\sum_{j=1}^m R_j}{m} \quad (2)$$

حيث أن:

$\bar{\bar{X}}$  المتوسط لكل عينة

$R$  المدى لكل عينة.

حساب خط المركز وحدود الضبط للوحة المتوسط والمدى وفقاً للمعادلات الآتية:

$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} \quad (3)$$

$$CL = \bar{\bar{X}} \quad (4)$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} \quad (5)$$

حساب خط المركز وحدود الضبط للوحة المدى (R) طبقاً للمعادلات التالية:

$$UCL = \bar{R} D_4 \quad (6)$$

$$CL = \bar{R} \quad (7)$$

$$LCL = \bar{R} D_3 \quad (8)$$

حيث أن:

$A_2, D_3, D_4$  = معاملات تعتمد على حجم العينة

$CL$  = خط المركز،  $UCL$  = حد الضبط الأعلى،  $LCL$  = حد الضبط الأدنى.

2.3.3 تحسب مقدرة العملية الإنتاجية بموجب المعادلة التالية:

مقدرة العملية =  $6\sigma$  وحسب الانحراف المعياري للمجتمع بطريقتين الأولى بدلالة الوسط الحسابي والثانية بدلالة المدى وكما يلي:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}} \quad (9)$$

$$\sigma = \frac{\bar{R}}{d} \quad (10)$$

وقد اتضح من خلال الواقع العملي أن حساب مقدرة العملية باستخدام المدى أكثر سهولة ويكون كالتالي:

$$6\sigma = \frac{6}{d_2} \bar{R} \quad (11)$$

حيث أن:

$\sigma$ : الانحراف المعياري للمجتمع.

$\bar{R}$  متوسط المديات للعدد من العينات.

$d_2$  قيمة ثابتة تعتمد على حجم العينة التي يحسب منها المدى.

ويحسب مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية  $C_p$  طبقاً للمعادلة التالية:

$$C_p = \frac{T}{6\sigma} \quad (12)$$

حيث أن:  $T$  التفاوت بموجب خارطة التصميمية

3.3.3 حساب مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية:

بحسب مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية  $C_p$  وفقاً للمعادلة أدناه، ووجب الإشارة إلى أن أفضل مؤشر لمقدرة العملية الإنتاجية يتحقق عندما يكون التفاوت مساوي إلى 8 انحرافات معيارية، وهذا يعني أن الرقم 1.33 هو أفضل مؤشر لمقدرة العملية [4]. إن الإجراءات الواجب اتخاذها لمختلف قيم مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية بعد حسابه على مستوى ماكينة أو خط إنتاجي مبينة في الجدول 1.

$$C_p = \frac{8\sigma}{6\sigma} = 1.33$$

جدول 1. الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لقيم مؤشر العملية الإنتاجية [4]

الإجراءات الواجب اتخاذها	مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية $C_p$
يتعين مراجعة حدود المواصفات أو العملية الإنتاجية أو كليهما.	$1.33 < C_p$
الحالة مثالية ولا تستدعي أي إجراء.	$1.33 > C_p > 1$
ينبغي اتخاذ الإجراءات لتحسين حالة الماكينة أو الخط الإنتاجي بالإضافة إلى تفتيش الإنتاج بنسبة 100 %.	$C_p < 1$

#### 4. الحالة الدراسية

##### 1.4 نبذة عن مصنع الدرفلة على الساخن

مصنع الدرفلة على الساخن هو أحد مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب، مصمم لدرفلة بلاطات الصلب المنتجة بالصب المستمر إلى لفات مدرفلة على الساخن بسمك من 2 مم إلى 12.7 مم، ويعرض من 600 مم إلى 1525 مم وبطاقة إنتاجية 580,000 طن سنوياً من اللفات المدرفلة على الساخن [7].

##### 2.4 عينة البحث


تم أخذ 30 عينة حجم كل منها 5 وحدات من منتجات مصنع الدرفلة على الساخن، وتم تحديد الخاصية التي سيتم دراستها وهي العرض 1000 مم و1500 مم وذلك لغرض رسم لوحة ضبط المتغيرات ومن ثم حساب مقدرة العملية الإنتاجية [8].

##### 3.4 دراسة مقدرة العملية الإنتاجية بالمصنع

تمت دراسة مقدرة العملية الإنتاجية لأحد خطوط الإنتاج بمصنع الدرفلة، وذلك لمعرفة مدى الإيفاء بالمواصفات الموضوعية من قبل المصمم. حيث تم أخذ 30 عينة من منتجات هذا الخط الإنتاجي حجم كل منها 5 مفردات للعرض 1000 مم وكذلك 30 عينة حجم كل منها 5 مفردات للعرض 1500 مم، وتم استخدام برنامج Minitab لرسم لوحة المتوسط والمدى لخاصية العرض، وكذلك لرسم المدرج التكراري ومن ثم حساب مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية حيث اتضح أن الخط الإنتاجي قادر على تحقيق المواصفات المطلوبة وكما يلي:

$$\text{أولا العرض 1000 مم } \left( \begin{matrix} +20 \\ -0 \end{matrix} \right)$$

الجدول 2 يبين قياسات العرض لعدد 30 عينة حجم كل منها 5 مفردات والتي تم الحصول عليها من المصنع وذلك للعرض 1000 مم وحدود التفاوت  $\left( \begin{matrix} +20 \\ -0 \end{matrix} \right)$ .



الشكل (1) يوضح لوحتي المتوسط والمدى للعرض 1000 مم  
يتضح من الشكل 1 ما يلي:


في لوحة المتوسط:  
 $CL = 1012.29, UCL = 1015.21, LCL = 1009.36$

في لوحة المدى:  
 $CL = 5.07, UCL = 10.71, LCL = 0$

قيمة الانحراف المعياري  $\sigma = 2.9$   
مقدرة العملية الإنتاجية  $CP = 1.15$

بما أن  $1.33 > CP > 1$  إذا العملية الإنتاجية قادرة على تحقيق المواصفات كذلك لم تخرج أي نقطة خارج حدود الضبط في لوحة المدى.

يتضح من خلال الرسم أن العملية الإنتاجية غير منضبطة احصائياً لخروج النقطة 24 خارج حد الضبط الأدنى، والنقاط (14، 15، 20) خارج حد الضبط الأعلى في لوحة المتوسط وحيث أن أسباب الزيادة والنقص معروفة تم استبعاد العينات الخارجة عن حدود الضبط شكل 2. وإعادة تدقيقها واعتمادها كحدود ضبط جديدة.



الشكل 2 يوضح لوحتي المتوسط والمدى بعد التدقيق للعرض 1000مم

بعد ذلك تم رسم المدرج التكراري للبيانات السابقة الشكل 3. وحساب مقدرة العملية الإنتاجية باستخدام البرنامج.


جدول 2. قياسات 30 عينة للعرض 1000 مم بتفاوت  $\begin{pmatrix} +20 \\ -0 \end{pmatrix}$

رقم العينة	X5	X4	X3	X2	X1
1	1012	1013	1011	1010	1004
2	1007	1008	1013	1011	1010
3	1012	1013	1011	1010	1009
4	1010	1013	1012	1009	1008
5	1011	1012	1014	1013	1010
6	1011	1013	1015	1010	1008
7	1012	1014	1015	1013	1011
8	1012	1012	1013	1014	1011
9	1012	1014	1013	1011	1010
10	1014	1012	1011	1011	1010
11	1007	1012	1010	1012	1013
12	1014	1013	1013	1010	1011
13	1013	1012	1013	1011	1008
14	1022	1019	1021	1020	1016
15	1016	1016	1014	1017	1015
16	1014	1013	1016	1013	1011
17	1014	1014	1015	1011	1014
18	1013	1014	1015	1012	1010
19	1013	1012	1013	1014	1016
20	1016	1017	1019	1020	1016
21	1013	1011	1010	1009	1008
22	1013	1013	1012	1013	1011
23	1016	1015	1011	1011	1010
24	1013	1011	1010	1008	1004
25	1012	1015	1013	1010	1006
26	1012	1014	1011	1007	1010
27	1011	1010	1014	1011	1009
28	1013	1017	1016	1011	1011
29	1013	1014	1013	1014	1014
30	1011	1012	1011	1009	1006

تم ادخال البيانات السابقة على برنامج Minitab ورسم لوحة المتوسط والمدى وكانت النتيجة كما في الشكل 1.

1513	1512	1516	1514	1515	26
1509	1511	1503	1504	1502	27
1519	1516	1525	1511	1507	28
1509	1506	1510	1507	1504	29
1513	1512	1510	1514	1511	30

تم ادخال البيانات السابقة على برنامج Minitab ورسم لوحة المتوسط والمدى وكانت النتيجة كما في الشكل 4.



شكل 4 يوضح لوحتي المتوسط والمدى للعرض 1500 مم

يتضح من الشكل 4 ما يلي:  
في لوحة المتوسط:

$$CL = 1511.48, UCL = 1516.79, LCL = 1506.17$$


في لوحة المدى:

$$CL = 9.2, UCL = 19.45, LCL = 0$$

تم حساب قيمة الانحراف المعياري  $\sigma = 4.9$  وكذلك مقدرة العملية الإنتاجية  $CP = 0.68$


بما أن  $(CP < 1)$  العملية الإنتاجية غير قادرة على تحقيق المواصفات وينبغي اتخاذ الإجراءات لتحسين حالة الآلة أو الخط الإنتاجي، وذلك لتقليل التشتت.

يتضح من خلال الرسم أن العملية الإنتاجية غير منضبطة احصائياً لخروج النقاط (25، 27) خارج حد الضبط الأدنى، والنقطة (20) خارج حد الضبط الأعلى في لوحة المتوسط وخروج النقطة (7) في لوحة المدى، وحيث أن أسباب الزيادة والنقص معروفة تم استبعاد العينات الخارجة عن حدود الضبط الشكل 5. وإعادة تدقيقها واعتمادها كحدود ضبط جديدة.



شكل 5. يوضح لوحتي المتوسط والمدى للعرض 1500 مم

بعد ذلك تم رسم المدرج التكراري الشكل 6. وحساب مقدرة العملية الإنتاجية باستخدام برنامج Minitab.



شكل 3 يوضح كل الحسابات الخاصة بمقدرة العملية الإنتاجية باستخدام برنامج Minitab

ثانياً العرض 1500 مم  $(+20, -0)$


الجدول 3 يبين قياسات العرض لعدد 30 عينة حجم كل منها 5 مفردات والتي تم الحصول عليها من المصنع وذلك للعرض 1500 مم وحدود التفاوت  $(+20, -0)$ .

جدول 3. قياسات 30 عينة للعرض 1500 مم بتفاوت  $(+20, -0)$

رقم العينة	X5	X4	X3	X2	X1
1	1508	1512	1507	1513	1505
2	1508	1513	1509	1512	1514
3	1513	1505	1508	1515	1503
4	1512	1517	1509	1513	1519
5	1513	1509	1512	1515	1511
6	1511	1508	1514	1518	1512
7	1515	1506	1518	1523	1503
8	1511	1514	1519	1510	1516
9	1516	1513	1510	1520	1506
10	1516	1520	1512	1513	1521
11	1515	1514	1503	1516	1507
12	1509	1515	1516	1507	1517
13	1506	1511	1504	1510	1502
14	1504	1510	1514	1511	1508
15	1519	1512	1520	1508	1501
16	1518	1515	1514	1517	1509
17	1512	1514	1513	1512	1510
18	1513	1514	1510	1513	1511
19	1510	1508	1509	1512	1507
20	1517	1518	1517	1516	1515
21	1509	1511	1514	1508	1506
22	1518	1513	1519	1515	1511
23	1512	1511	1514	1510	1503
24	1513	1515	1511	1505	1514
25	1507	1506	1502	1500	1499

## المراجع

1. أمل صادق عطا، تحسين جودة أسلاك اللحام من خلال تطبيق مؤشر مقدرة العملية الإنتاجية حالة تطبيقية في شركة الهلال الصناعية.
2. رحمانى مراد وبلقرع ياسين، قياس جودة المنتجات باستخدام خرائط الرقابة، كلية العلوم الاقتصادية العلوم التجارية، جامعة: د. الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر 2016
3. سمير علي امين الربيعي، طارق محمد علي، تطبيق ورق الاحتمال الطبيعي في تحديد مقدرة العملية الإنتاجية، مجلة الهندسة والتنمية - المجلد السابع، العدد الثالث 2013.
4. اسماعيل إبراهيم الغزاز، عادل عبد المالك، ضبط الجودة النظرية والتطبيق، المعهد العالي للصناعة مصر اثة ومكتبة طرابلس العلمية طرابلس 1997.
5. زهير حسن محمد، دراسة تأثير التفاوتات التصميمية على مقدرة العملية الإنتاجية، المجلات الاكاديمية العلمية العراقية.
6. سوسن صبيح عبد علي، سالم عبد الله صالح، زهير حسن عبد الله، تحسين عملية الإنتاج باستعمال تقنية سنة سيكما دراسة تطبيقية في مصنع المحاقن الطبية - بابل، مجلة تكريت للعلوم الهندسية - المجلد 19 - العدد 4 - كانون الأول 2012
7. موقع الشركة الليبية للحديد والصلب، تاريخ الدخول 2021/01/22 م  
<https://libyansteel.com/index.php/ar/2014-03-02-00-01-54/2009-08-20-07-48-36-64>
8. منصور سالم زغبين، تحسين الجودة بموجب مواصفة ISO 9004-4 بمصنع الدفلة على الساخن بالشركة الليبية للحديد والصلب 1999.



شكل 6 يوضح لوحتي المتوسط والمدى للعرض 1500 مم

## 5. الاستنتاجات

مما سبق نستنتج أن:

- عند العرض 1000 مم كانت لوحة المتوسط غير منضبطة احصائياً، في الوقت الذي كانت فيه لوحة المدى عند العرض 1000 مم منضبطة احصائياً. وأن مقدرة العملية الإنتاجية تساوي 1.15 أي أن الخط الإنتاجي قادر على تحقيق العرض 1000 مم  $\left( \begin{matrix} +20 \\ -0 \end{matrix} \right)$ .
- عند العرض 1500 مم كانت لوحة المتوسط غير منضبطة احصائياً، وكذلك لوحة المدى عند العرض 1500 مم. وأن مقدرة العملية الإنتاجية تساوي 0.68 أي أن الخط الإنتاجي غير قادر على تحقيق العرض 1500 مم  $\left( \begin{matrix} +20 \\ -0 \end{matrix} \right)$ .

## 6. التوصيات

- العمل على إدخال الطرق الإحصائية ضمن نشاطات قسم ضبط الجودة بالشركة باعتبارها وسيلة من وسائل ضبط الجودة وتطبيقها يعطي نتائج سريعة ومردود اقتصادي كبير وذلك لسهولة تطبيقها.
- تبني استخدام أدوات تشخيص مسببات الانحراف في العملية الإنتاجية للتعرف على أسباب خروج بعض العينات عن حدود الضبط.
- اعداد نظام معلومات جيد يؤمن وصول المعلومات عن الانحرافات ممكنة الحدوث في الوقت المناسب لقسم التشغيل لضمان عدم تكرارها.
- العمل على تشكيل حلقات (دوائر) الجودة وذلك لحل مشاكل ضبط جودة الإنتاج، والتي أثبتت التجارب العالمية فاعليتها وقدرتها على حل الكثير من مشاكل الإنتاج.